

1. Zakres robót:

Dla projektu rozbudowy istniejącego budynku Domu Ludowego położonego na działce oznaczonej nr ewid. 1370/1, 1884, 1886, 1371 na zlecenie Inwestora tj. Gminy Tomaszów Mazowiecki.

2. Kolejność wykonywania robót:

- e) zagospodarowanie placu budowy-roboty przygotowawcze:
- f) roboty rozbiórkowe
- g) roboty ziemne
- h) roboty budowlane
- i) roboty wykończeniowe

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na działce nie ma elementów, które stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót.

Zagrożenia występujące przy robotach ziemnych:

- upadek pracownika do wykopu (może nastąpić, gdy wykop nie jest wygradzony balustradami i nie posiada przekrycia);
- zasypanie pracownika w wykopie wąsko- przestrzennym(może nastąpić, gdy wykop nie jest zabezpieczony przed osunięciem się;

Zagrożenie występujące przy robotach budowlanych

- upadek pracownika z wysokości (może nastąpić, gdy krawędzie budynku, , podesty robocze nie są zabezpieczone);
- przygniecenie pracownika materiałem przewidzianym do budowania;

Zagrożenie występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:

- upadek pracownika z wysokości (może nastąpić, gdy krawędzie budynku, podesty robocze nie są zabezpieczone);